

Raport serwisowy

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

800-Lecia 26
38-500 Sanok

Kontakt	Centrum Operacyjne Serwisu
Telefon	800 120 133
Faks	+48 22 510 1424
E-mail	siemens.cos.pl@siemens-healthineers.com
Zlecenie	600002928948 / 0008
Numer klienta	1000135882
Kontrakt	40122816
NIP Nabywcy	PL6871640438
NIP Nabywcy 2:	6871640438

Typ aktywności	Naprawa serwisowa	Data zgłoszenia	31.05.2024 13:43
Zgłaszający	Joanna Sadowska	Urządzenie	SOMATOM Perspective 16 (DE)
Telefon:	+48607452984	Inżynier Serwisu	Pan Grządziel
Numer referencyjny Klienta	.	Czas pracy	05.06.2024 09:40:00 - 05.06.2024 12:10:00
Numer zlecenia	n/a	Numer seryjny	88029

Opis zgłoszenia	Status aparatu	1=Całkowicie niesprawny
-----------------	----------------	-------------------------

Brak pracy

Użyte materiały i czas pracy

Pozycja	Numer materiału	Opis	JM	Ilość
000010		Czas pracy (h)		2,50
000020		Strefa dojazdu		1,00

Diagnostyka przebić w układzie lampy rtg, przebicia występują konsekwentnie, nawet przy niskich napięciach. Wykonano testy z użyciem wtyczek serwisowych - które dały z początku mylące wyniki, po wykonaniu kalibracji GenOsc na wtyczkach serwisowych test HVC01 wykonuje się poprawnie na wtyczkach przy napięciu 145kV co wskazuje, że przyczyną problemu jest uszkodzona lampa rtg, zostanie na nią wystawiona stosowna oferta. Aparat nie pracuje.


Prezes Zarządu: Joanna Maria Miłachowska
Członek Zarządu: Emilia Tkacz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000544569
Kapitał Spółki 41.050.000,-PLN
NIP: 1132885680
BDO: 000012393

Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Phone: +48 225101402/03/04
Fax: +48 225101421

Raport serwisowy

Zlecenie	600002928948 / 0008
Numer klienta	1000135882
Kontrakt	40122816
NIP Nabywcy	PL6871640438



Pan Grządziel
Data 05.06.2024



Dorota Szałajda
Data 05.06.2024
Podpis klienta